

Dossier d'autorisation d'urbanisme

0940411601058

Ivry-Sur-Seine - Val-de-Marne

Type

Permis de construire

État

Travaux terminés

Autorisation

25/02/2017

Surface créée

11.882 m²

Surface démolie

3.707 m²

Logements créés

150

Consulter la fiche actualisée

Scannez le QR code pour ouvrir la fiche publique du permis sur RegistreDesPermis.fr.



Export généré le 09/08/2026 à 12:43 depuis RegistreDesPermis.fr.

Les informations proviennent de données publiques importées et retraitées. Elles doivent être vérifiées auprès des sources administratives officielles avant toute décision engageante.

Synthèse du dossier

Référence	0940411601058
Type	Permis de construire
État d'avancement	Travaux terminés
Nature du projet	Nouvelle construction
Destination	Habitation
Demandeur	SCCV MAURICE THOREZ IVRY
SIREN / SIRET	819928326 / 81992832600019

Dates du dossier

Dépôt	01/01/2016
Autorisation	25/02/2017
Décision	25/02/2017
Ouverture chantier	30/11/2017
Achèvement travaux	04/04/2022
Prise en compte autorisation	2017-03
Prise en compte ouverture chantier	2017-12
Dernière mise à jour Sitadel	2022-09

Localisation

Adresse	82 AVENU MAURICE THOREZ IVRY-SUR-SEINE 94200
Commune	Ivry-Sur-Seine (94041)
Département	Val-de-Marne (94)
Région	Île-de-France (11)
Code postal	94200
Parcelles cadastrales	P 34, P 100

Surfaces par destination

Destination	Avant	Créée	Démolie	Transformée	Issue transfo.
Habitation	252 m ²	9.867 m ²	252 m ²	0 m ²	0 m ²
Locaux	3.455 m ²	2.015 m ²	3.455 m ²	0 m ²	0 m ²
Commerce	-	-	-	0 m ²	-
Agricole	-	-	-	0 m ²	-
Autres	-	-	-	0 m ²	-
Service public	-	-	-	0 m ²	-

Démolition intégrée au permis

Surface démolie	3.707 m ²
Logements démolis	0
Habitation démolie	252 m ²
Locaux démolis	3.455 m ²
Commerce démoli	-
Agricole démoli	-

Logements

Total créés	150	Individuels créés	0
Collectifs créés	150	Démolis	0
1 pièce créé	12	2 pièces créés	42
3 pièces créés	50	4 pièces créés	39
5 pièces créés	7	6 pièces et plus créés	0
Logements sociaux	0	Logements PTZ	0

Codes métier et interventions

Type de dossier source	Permis de construire
Statut source	Travaux terminés
Nature déclarée	Nouvelle construction
Nature complétée	Nouvelle construction
Destination principale	Habitation
Zone opérationnelle	Hors zone ou non renseigné
Type principal logements créés	Collectif hors résidence
Type de transformation	-
Piscine	Non
Garage	Non
Extension	Non
Surélévation	Non

Source

Jeu de données	data.gouv.fr
Ressource	65a9e264-7a20-46a9-9d98-66becb817bc3
Première importation	19/05/2026 10:07
Dernière observation	02/08/2026 05:57

Propriétaires et sociétés liées

Société / personne	SIREN	Lien identifié
SCCV MAURICE THOREZ IVRY	819928326	Société du permis
520427246	520427246	Associé indéfiniment responsable
AIRIS	828351619	Gérant et associé indéfiniment responsable
ARES GROUPE	433742343	Président de SAS
MARIE TRIHAN (LAMOTTE)	-	Directeur Général
JEAN-MARC TRIHAN	-	Président de SAS
LEVENE EXPERTISE COMPTABLE AUDIT (LECA)	523520096	Commissaire aux comptes titulaire
ANNE-KRISTELL MARTINE ALINE LEVENE (BOURDAIS)	-	Gérant
PASCAL LEVENE	-	Gérant

Les données affichées proviennent des sociétés, relations et dirigeants déjà synchronisés en base locale. Les pourcentages de détention ne sont pas disponibles dans l'API publique utilisée.

Avertissement sur les données

Cet export est un document de consultation généré par RegistreDesPermis.fr à partir de données publiques d'urbanisme importées, normalisées et mises en forme.

Malgré les contrôles réalisés, certaines informations peuvent être absentes, incomplètes, mal codées dans la source, modifiées après import ou interprétées différemment par l'administration compétente.

Les dates, surfaces, logements, demandeurs, références cadastrales, coordonnées et sociétés liées sont fournis à titre informatif. Ils ne remplacent pas les arrêtés, dossiers administratifs, plans, actes notariés, informations cadastrales officielles ou consultations auprès de la mairie compétente.

Avant toute décision opérationnelle, juridique, commerciale ou financière, il convient de vérifier les informations auprès des sources officielles et, si nécessaire, auprès d'un professionnel qualifié.